

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Удомельская средняя общеобразовательная школа №4»
171842, Тверская область, г.Удомля, пер.Автомоторный, д.1а
наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Оборудовать территорию доступными элементами информации	Всех	Оборудовать территорию доступными элементами информации	Индивидуальное решение ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Отсутствуют съезды с трогуаров. Отсутствуют тактильные средства информации на пути движения. Неровное асфальтное покрытие	С,О,К	Обустроить съезды с трогуаров. Разместить тактильные средства информации на пути движения. Выровнять асфальтное покрытие	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Есть			Ступенька более 0,12м. Отсутствуют тактильные средства	С,О,К	Продублировать лестницу пандусом с перилами. Убрать ступеньку. Установить тактильные средства	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			Отсутствует разметка, знаки	Г,О,К,У,С	Установка знаков, принятых в международной практике, нанести разметку	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-					Содержание из пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.5	КР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности ≤*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (Г, У)			Текущий и капитальный ремонт

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Удомельская средняя общеобразовательная школа №4»
171842, Тверская область, г.Удомля, пер.Автомобильный, д.1а
наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Скошенность выше 0,12м, отсутствуют бортики, поручни. Отсутствие кнопки вызова помощника на входе, тактильных обозначений на ступенях лестницы. Отсутствие противоскользящего покрытия.	О, К, С	Отремонтировать ступени с учетом увеличения ширины поступи до 0,4м и высоту подъемов 1ступени — уменьшить до 0,12 м. Установить бортики высотой не менее 0,02 м по боковым краям ступени. Установить поручни, в т.ч. и разделительные на лестнице с учетом требования ГОСТ Р 51261. Установка кнопки вызова помощника на входе, тактильных обозначений на ступенях лестницы. Установка противоскользящего покрытия.	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Нет			Отсутствие пандуса.	К	Установка пандуса.	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			Отсутствует выравнивание поверхности площадки, отсутствуют бортики. Отсутствует противоскользящее покрытие, отсутствуют тактильные средства и обозначения.	О, К, С	Выравнивание поверхности площадки, устройство бортиков. Установка противоскользящего покрытия. Установка тактильных средств и обозначений.	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть			Порог выше 0,025м.	К, С, О	Убрать порог. Устройство полотна с смотровой панелью.	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	Есть			Порог выше	К, О, С	Убрать порог,	Капитальный

				0,025м, увеличить ширину тамбура, отсутствие тактильных средств.		увеличить ширину тамбура. Установка тактильных средств.	ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					Содержание из пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5	КР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (У, Г)			Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Удомельская средняя общеобразовательная школа №4»
171842, Тверская область, г.Удомля, пер. Автодорожный, д.1а
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Отсутствие тактильных средств и обозначений, убрать пороги отсутствие звуковыми средствами информации (радио) отсутствие системы оповещения при пожаре синхронной (светозвуковой) сигнализацией Заменить светильники на светодиодные, повышающие уровень освещенности Установить розетки и выключатели на расстоянии 0,8 см от пола	Всех	Установка тактильных средств и обозначений, убрать пороги Обеспечить коридоры звуковыми средствами информации (радио) Оснастить систему оповещения при пожаре синхронной (светозвуковой) сигнализацией Заменить светильники на светодиодные, повышающие уровень освещенности Установить розетки и выключатели на расстоянии 0,8 см от пола	капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			Отсутствие непрерывных поручней на лестницах вдоль обеих сторон. Предусмотреть рельефное обозначение этажей на верхней поверхности поручней, установка тактильных средств	К,С,О	Установить непрерывные поручни на лестницах вдоль обеих сторон. Предусмотреть рельефное обозначение этажей на верхней поверхности поручней, установка тактильных средств	капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть			дверные проемы менее 0,9 м, устранить пороги и перепады высот пола	К, С, О	Расширить дверные проемы до 0,9 м, устранить пороги и перепады высот пола	капитальный ремонт

					полотна с прозрачным, ударопрочным материалом и предусмотреть защитную противоударную полосу не менее 0,36 м от пола. Установить фиксаторы одностороннего действия и доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей. Оснастить двери соответствующими ручками, форма кот позволяет управлять ими одной рукой.		полотна с прозрачным, ударопрочным материалом и предусмотреть защитную противоударную полосу не менее 0,36 м от пола. Установить фиксаторы одностороннего действия и доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей. Оснастить двери соответствующими ручками, форма кот позволяет управлять ими одной рукой.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Порог более 0,025 м, отсутствие тактильных средств.	К, Г, С, О	Устранить пороги и перепады высот пола, установка тактильных средств.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Содержание из пунктов 3.1, 3.2, 3.5, 3.6	КР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)			Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

І. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант І - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Удомельская средняя общеобразовательная школа №4»
171842, Тверская область, г.Удомля, пер. Автодорожный, д.1а
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма Обслуживания (обучения)	Есть			Пороги более 0,025 м. Дверные проемы менее 0,9 м. Отсутствие тактильных средств.	К, О, С	Убрать пороги, расширить дверные проемы до 0,9 м, установить тактильные средства.	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть			Отсутствие тактильных средств, аккустических, продублировать лестницу	К, О, С	Оборудовать в актовом зале не менее 4% кресел вмонтированными системами индивидуального прослушивания. Продублировать лестницу, ведущую в актовый зал пандусом с перилами. Заменить покрытие в спортивном зале на антискользящее. Установить тактильные средства.	Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Есть			Прилавочное оборудование выше 1м, отсутствуют тактильные средства.	К, С	Опустить прилавочное оборудование. Установить тактильные средства.	Текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Содержание из пунктов 4.1, 4.2, 4,3	КР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (Г, У)			Капитальный ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Место приложения труда	Нет			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Жилые помещения	Нет			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Удомельская средняя общеобразовательная школа №4»
171842, Тверская область, г.Удомля, пер. Автодорожный, д.1а
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Отсутствует туалет согласно СНиП 35-01-2001, тактильные напольные направляющие, мнемосхемы	Всех	Оборудовать специальными кабинками и поручнями туалеты на 1 этаже, установить поручни и опоры, устранить пороги при входе в туалеты установить крючки для одежды, костылей и кнопку вызов, тактильные напольные направляющие, мнемосхемы	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть			отсутствует гардеробная МГН, тактильные напольные направляющие, мнемосхемы	К, С, О	Переоборудова ть гардероб (установить крючки на высоте не более 1,3 м от пола, установить тактильные напольные направляющие, мнемосхемы	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Содержание из пунктов 5.1, 5,3	КР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (У, Г)			Капитальный ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Удомельская средняя общеобразовательная школа №4»
171842, Тверская область, г.Удомля, пер. Автодорожный, д.1а
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			Отсутствуют наглядная информация, телевизор с информацией или бегущая строка, визуальное табло, вывески, указатели.	Всех	Наглядная информация, телевизор с информацией или бегущая строка, визуальное табло, вывески, указатели.	Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			Обеспечить коридоры звуковыми средствами информации (радио). Оснастить систему оповещения при пожаре синхронной (светозвуковой сигнализацией). Оборудовать двусторонней связью, замкнутые помещения.	Г, С	Обеспечить коридоры звуковыми средствами информации (радио). Оснастить систему оповещения при пожаре синхронной (светозвуковой сигнализацией). Оборудовать двусторонней связью, замкнутые помещения.	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствуют тактильные средства.	С	Установить тактильные средства.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Содержание из пунктов 6.1, 6.2, 6,3	КР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (У)			Капитальный ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____